



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Площадь Победы, д. 1А, Москва, 121170

Телефон/факс: 8(499) 148-94-24

E-mail: dorogomilovomun@yandex.ru <http://www.dorogomilovo.info/>

30.03.2023 № 01-13-40-23

на № _____ от _____

Генеральному директору
Государственного бюджетного
учреждения МосгорБТИ
А.Ю.Киневу

125375, г. Москва
Малый Гнездиковский пер.,
д. 9, стр. 7

Уважаемый Александр Юрьевич!

К нам, в Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, обратились жители по вопросу отчуждения общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, дом 25, подъезд №2, по результатам торгов.

Многоквартирный дом по адресу: Кутузовский проспект, дом 25, 1952 года постройки, построен по индивидуальному проекту, 2-подъездный, имеет 2 лифта. Решение о продаже квартиры по адресу: Кутузовский проспект, дом 25 кв. №4, общей площадью 19,4 квадратных метра, где в данный метраж включена входная группа подъезда № 2, повлекло за собой ограничение доступа жителям в свои квартиры, а также нарушило правила пожарной безопасности и санитарные нормы.

Обращаем Ваше внимание, что «квартирой» указанные площади никогда не являлись.

Просим Вас предоставить актуальную информацию по вышеуказанному адресу.

Приложение:

- фото входной группы Кутузовский пр-т д. 25, подъезд №2 – 6 экз;
- копия акта обследования подъезда №2 по Кутузовскому проспекту д. 25 с представителем МосгорБТИ от 22.03.2023г.

С уважением,

Глава муниципального
округа Дорогомилово

Х.С. Минажетдинов













22 марта 2023г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

ГБУ Мосгорводот - замесителем начальником 2^{го} Территориального управления - Багинина Светлана Николаевна, и.о. начальника ГБУ Мосгорводот 2 ТУ - Толоухина Н. П., главный инженер ГБУ "Ишимский р-он Дорожное" - Смирнова И. А., старший инженер ГБУ "Ишимский Дорожный" - Яковлев Д. В., Александров А. П., генеральный ИС р-он Дорожный - Луцишин Н. В., Русаков Е. Б., председатель совета дома № 25 - Чуцкая Н. В., совет дома - Маринина А. Р.

Провели комиссионное обследование по вопросу порыва № 2 по адресу: Ишимский районный район № 25.

В результате обследования выявлено повреждение газопровода № 2 - 2^й порыва, 12^{ый} этаж. Вокруг порыва № 2 обнаружены признаки со стороны двора и выявлены признаки. Вскрытие в порыве № 2 (вскрытие в порыве № 2) произошло между 4^{ой} этажом и антресолями 1^{го} этажа (согласно поэтажному плану).

Сущность срыва выявлена в ходе визуального осмотра, при котором не выявлено утечки газа и признаков утечки. Первоначальное обследование не совпало с местом порыва № 2.

Порыв № 1 - комиссионно не обследован.

Периодический контроль:

И. П. / Багинина С. Н. /
 О. П. / Толоухина Н. П. /
 И. А. / Смирнова И. А. /
 Д. В. / Яковлев Д. В. /
 А. П. / Александров А. П. /
 Н. В. / Луцишин Н. В. /
 Е. Б. / Русаков Е. Б. /
 Н. В. / Чуцкая Н. В. /
 А. Р. / Маринина А. Р. /